



トイレをリフォームさせていただきました

ハ
ッ
チ
く
ん
通
信

長年使っているトイレが水漏れしているので便器を交換したい。出入口の段差も解消したい…
そんなご相談をいただき、トイレのリフォームをさせていただきました。
今回はリフォーム工事のビフォーアフターをご紹介します。



Before



元々は、小便器と大便器で区切られていたトイレスペース。出入口にも6cm程の段差があり、将来つまづいて転んでしまわないか不安…
トイレも長年使っていて水漏れしていたため、便器の交換を機に、使いやすいトイレ空間にリフォームさせて頂くことになりました。



After



小便器と大便器の間にあった壁を取り払い、一つの部屋にまとめて広々としたトイレ空間にリフォームしました。
出入口の段差をなくし、床の素材も、タイル貼りから柔らかな感触のシート貼りに変更し、床のお掃除もしやすくなりました♪
タンク付きの洋便器もすっきりとした形のタンクレス洋便器に取り換えました(^_^) タンクレストイレは見た目がすっきりとしており、タンクありのトイレと比較すると、トイレ空間を広く使うことができます。
また、タンクレストイレは形がシンプルなため、掃除がしやすいのも◎ 凹凸が少ないため、ホコリや汚れなどもたまりにくく、拭き掃除も簡単に行うことができます。



リフォームによってできたトイレ内のスペースに造作収納を設置。トイレットペーパーやお掃除用品などたっぷり収納できます！

